

APAVE INSPECTION SPAIN, S.A.

Dirección: C/ Cronos, 20 - 2ª planta; 28037 Madrid
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17020:2012**
Actividad: **Inspección**
Acreditación nº: **6/EI854**
Fecha de entrada en vigor: 21/01/2022

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 30/12/2025)

INSPECCIONES EN EL ÁREA DE CALIDAD DE AMBIENTES INTERIORES

Tipo: C

Parte B: Amianto

TIPO DE INSPECCIÓN	DOCUMENTOS NORMATIVOS
Localización, Identificación y Valoración de materiales con amianto (MCA): <ul style="list-style-type: none">Edificios e instalaciones industriales.	UNE 171370-2